

TPMS OE Sensors Application List

RDKS OE-Sensoren Verwendungsliste

(Status: 11.2023)



Car Brand	Model	from year onwards	by month/year	OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/washer
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/Jahr	bis Monat/Jahr	OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz	
Alfa Romeo	Giulia	05.2016		50 547 691	A2C97145802	A2C9714580280	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	HUTCH
Alfa Romeo	Stelvio	12.2016		50 547 691	A2C97145802	A2C9714580280	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	HUTCH
BMW	1-series (F20, F21)	03.2014	11.2019	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0,4 Nm	
BMW	2-series (F22, F23, F45, F46)	03.2014	11.2021	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0,4 Nm	
BMW	3-series (F30,F31,F34)	03.2014	10.2018	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0,4 Nm	
BMW	4-series (F32, F33, F36)	03.2014	06.2021	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0,4 Nm	
BMW	i3 (I01)	08.2013		36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0,4 Nm	
BMW	i8 (I12)	03.2014		36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0,4 Nm	

Car Brand	Model	from year	by month/ onwards		OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/washer
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr		OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz	
BMW	M2 (F87)	11.2015			36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	
BMW	M3 (F80)	04.2014			36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	
BMW	M4 (F82, F83)	04.2014			36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	
BMW	X1 (F48)	07.2015			36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	
BMW	X2 (F39)	11.2017			36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	
BMW	X5 (F15, F85)	05.2013			36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	
BMW	X6 (F16, F86)	08.2014			36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	
Chrysler	C200	03.2014	12.2016	4), 5)	53 394 085	A2C99154501	A2C9915450180	2910000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Chrysler	Pacifica	03.2016		4), 5)	53 394 085	A2C99154501	A2C9915450180	2910000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Citroen	C4 Aircross	04.2014	04.2017		1612477080	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Citroen	C-Zero	10.2014		from Org.-Nr.: 13749	1612477080	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Dodge	Durango	10.2010		4), 5)	53 394 085	A2C99154501	A2C9915450180	2910000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Dodge	Dart	10.2016		4), 5)	53 394 085	A2C99154501	A2C9915450180	2910000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Fiat	124 Spider	03.2016		3) LL3 + LAB	BHB6-37140	A2C11324100, A2C11324101	A2C1132410180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Ford	Galaxy (WA6)	05.2006	04.2015		8G92 1A189-KB	S180052020	S180084730Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Ford	S-Max (WA6)	05.2006	04.2015		8G92 1A189-KB	S180052020	S180084730Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Ford	Mondeo IV (BA7)	03.2007	12.2014		8G92 1A189-KB	S180052020	S180084730Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Honda	Accord	07.2013			42753-TL0-G520	S180052059	S180052059Z	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Honda	Jazz	11.2014	12.2015		42753-TL0-G520	S180052059	S180052059Z	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Hyundai	Accent/Solaris (RB)	08.2014	04.2017	7)	52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	Accent/Solaris (YC)	04.2017		7)	52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	Elantra (AD)	01.2016			52933-F2000	A2C98607702	A2C9860770280	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	Genesis (DH)	01.2014			52933 2J100	A2C99537900	A2C9953790080	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	Grand Santa Fe (NC)	05.2013	03.2018		52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	Grandeur (HG, IG)	03.2014			52933 D4100	A2C98607301	2910000102400	A2C59507828	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	H-1 (TQ)	12.2014			52933-4H100, 52940-4F100	S180052072	2910000196000	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	IONIQ Hybrid	06.2016			52933 D4100	A2C98607301	2910000102400	A2C59507828	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	i20 (PB/PBT)	08.2008	06.2014		52933 1J000	S180052012	S180084710Z	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	i20 MY 2012 (PB)	06.2014	EOP		52933 2M650	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	iX20 (JC)	11.2010	05.2013		52933 1J000	S180052012	S180084710Z	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	iX20 (JC)	05.2013			52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	i30 (GD)	11.2011	12.2016		52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	i30 (PDE)	12.2016	07.2018	7)	52933-F2000	A2C98607702	A2C9860770280	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	i30N (PDE)	08.2017			52933-F2000	A2C98607702	A2C9860770280	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	
Hyundai	Kona (OS)	09.2017			52933-F2000	A2C98607702	A2C9860770280	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Hyundai	Santa Fe (DM)	08.2012	08.2018		52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Infiniti	Q50	04.2013			407003JA0B	S180052036	S180052036Z	A2C59507830	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH

Car Brand	Model	from year onwards	by month/year	OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/washer
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/Jahr	bis Monat/Jahr	OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz	
Infiniti	Q60	10.2013		407003JA0B	S180052036	S180052036Z	A2C59507830	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Infiniti	QX60	09.2013		407003JA0B	S180052036	S180052036Z	A2C59507830	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Jaguar	X-Type (X400)	01.2007	12.2009	C2Z31510	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	I-Pace (EV400)	05.2018		C2D47173	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	F-Type (X152)	10.2012		C2D47173	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	F-Pace (X761)	12.2015		C2D47173	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	E-Pace	09.2017		C2D47173	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	XE (X760)	02.2015		C2D47173	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	XF (X250)	03.2008	06.2015	C2Z31510	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	XF (X260)	06.2015		C2D47173	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	XJ (X350)	05.2003	09.2009	C2Z31510	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	XJ (X351)	10.2009		C2D47173	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	XK (X150)	03.2006	07.2014	C2Z31510	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	S-Type	04.2002	08.2007	C2Z31510	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Jaguar	E-PACE (X540)	2017-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TGID EVO JLR
Jaguar	F-PACE (X761)	2017-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TGID EVO JLR
Jaguar	I-PACE (X590)	2018-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TGID EVO JLR
Jaguar	XE (X760)	2015-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TGID EVO JLR
Jaguar	XF II (X260)	2015-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TGID EVO JLR
Jaguar	XF SPORTBRAKE (X260)	2017-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TGID EVO JLR
Jeep	Renegade	12.2014	4), 5)	53305555	A2C99154501	A2C9915450180	2910000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Jeep	Compass (MK50)	12.2016	4), 5)	53 394 085	A2C99154501	A2C9915450180	2910000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Jeep	Grand Cherokee (WK2 - MY2017)	04.2016		50 547 691	A2C97145802	A2C9714580280	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Kia	Carens (UN)	12.2006	02.2013	52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Carens (RP/RP PE)	03.2013		52933 2J100	A2C99537900	A2C9953790080	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Cee'd (JD)	03.2012	06.2018	52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Niro	04.2016		52933 D4100	A2C98607301	2910000102400	A2C59507828	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Optima Hybrid	03.2012	08.2013	52933 1J000	S180052012	S180084710Z	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Optima (TF)	08.2013	06.2015	52933 2M650	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Optima Hybrid (TFe)	03.2014	06.2015	52933 2M650	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Optima (JF)	08.2015		52933 D4100	A2C98607301	2910000102400	A2C59507828	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Picanto (TA)	04.2014	11.2016	52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Rio (YB)	01.2017	3)	52933 2J100	A2C99537900	A2C9953790080	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Sorento	11.2009	09.2012	52933 1J000	S180052012	S180084710Z	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Sorento (XM)	07.2012	09.2017	52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Sorento (UM)	10.2014		52933 2J100	A2C99537900	A2C9953790080	2910000307500	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Soul (AM)	02.2009	12.2013	52933 1J000	S180052012	S180084710Z	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Soul (SK3)	02.2018		52933 D4100	A2C98607301	2910000102400	A2C59507828	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Sportage (QL)	10.2015		52933 D9100	A2C98607301	2910000102400	A2C59507828	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Kia	Venga (YN)	02.2010	04.2014	52933 1J000	S180052012	S180084710Z	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I

Car Brand	Model	from year	by month/ onwards	OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/ washer
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz	
Kia	Venga (YN)	04.2014		52933 3N100, 52933 B1100	A2C14467700	A2C1446770080	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Lada	Granta	04.2015	06.2016	407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Lada	Granta	07.2016	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Lada	Kalina	10.2016	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Lada	Vesta	11.2015		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Land Rover	Discovery 3 (L319)	07.2004	09.2009	LR086928	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	
Land Rover	Discovery 4 (L319)	09.2009	03.2017	LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	Discovery 5 (L462)	04.2017		LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	Discovery Sport (L550)	10.2014		LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	FreeLander (L359)	10.2006		LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	Range Rover (L322)	2005	08.2009	LR086928	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	
Land Rover	Range Rover (L322, L405)	09.2009		LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	Range Rover Evoque (L538)	09.2011		LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	Range Rover Sport (L320)	2005	04.2010	LR086928	S180052080	S180052080Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	
Land Rover	Range Rover Sport (L320, L494)	05.2010		LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	Range Rover Velar (LY)	09.2017		LR070840	S180052076, S180052076B, A2C93315301	S180052076Z	S180084520A	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Land Rover	DEFENDER Station Wagon (L663)	2020-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TG1D EVO JLR
Land Rover	DEFENDER Van (L663)	2020-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TG1D EVO JLR
Land Rover	RANGE ROVER SPORT III (L461)	2022-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TG1D EVO JLR
Land Rover	RANGE ROVER V (L460)	2022-		LR156918	A3C0382160400	*2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TG1D EVO JLR
Land Rover	RANGE ROVER VELAR (L560)	2017-		LR156918	A3C0382160400	2802003010180	2910000439900	-	TG1D EVO JLR	-	-	TG1D EVO JLR
Maserati	Ghibli (M157)	10.2018			A2C97145802	A2C9714580280	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Maserati	Levante (139)	10.2018			A2C97145802	A2C9714580280	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Maserati	Quattroporte (M156)	10.2018			A2C97145802	A2C9714580280	A2C59507829	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Mazda	2 (DE)	10.2008	06.2015 3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	3 (BL)	06.2009	03.2013 3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	3 (BP)	08.2018		BDEL-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	5 (CW)	09.2010	09.2015 3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	6 (GH)	08.2007	07.2013 3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	6 (GJ/GL)	06.2017	3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	CX-30 (DM)	04.2019		BDEL-37140, BDMC-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	CX-5 (KE)	11.2011	05.2017 3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	CX-5 (KF)	06.2017	3)	BHB6-37140, BDMC-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	CX-7 (ER)	06.2009	12.2012 3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I

Car Brand	Model	from year	by month/ onwards	OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/ washer	
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/ Jahr	bis Monat/ Jahr	OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz		
Mazda	CX-9 (TB)	08.2010	12.2015	3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	MX5 (NC)	03.2010	12.2014	3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mazda	MX5 (ND)	04.2015		3)	BHB6-37140	A2C19397601, A2C19397602	A2C1939760180	A2C59507828	A2C59517073	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR I
Mercedes Benz	Citan / T-Class (W420)	10.2021			A 420 401 2400	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
MINI	Cooper (F55, F56)	3.2014		6)	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
MINI	One (F55, F56)	3.2014		6)	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
MINI	Clubman (F54)	07.2015		6)	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
MINI	Cabrio (F57)	03.2016		6)	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
MINI	Countryman (F60)	07.2015		6)	36 10 6 881 890	A2C97432500, A2C97432501, A2C97432502	A2C9743250080	2910000301700	A2C59517073	TG1C EVO	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Mitsubishi	ASX (ZC)	08.2014			4250C477	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Mitsubishi	i-Miev (TQ)	07.2014			4250C477	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Mitsubishi	Lancer (GS41)	08.2014			4250C477	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Mitsubishi	L200/Triton (CR)	08.2014		4), 5)	4250F1871	A2C37819407	A2C3781940780	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Mitsubishi	Outlander (RE)	07.2014			4250C477	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH 1
Mitsubishi	Pajero (BK)	07.2014		4), 5)	4250C275	A2C37819407	A2C3781940780	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Mitsubishi	Pajero Sport (QE)	01.2016		4), 5)	4250C275	A2C37819407	A2C3781940780	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Mitsubishi	Spacestar (EL)	07.2014		4), 5)	4250C275	A2C37819407	A2C3781940780	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Mitsubishi	Eclipse Cross	01.2018		4), 5)	4250C275	A2C37819407	A2C3781940780	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Nio	Nio EC6	07.2020	12/2022	1. Gen.	P0091454AA	A2C19400902	2802003012180	S180084510 A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	TG1C
Nio	Nio ES6	01.2019	12/2022	1. Gen.	P0091454AA	A2C19400902	2802003012180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	TG1C
Nio	Nio ES8	06.2018	12/2022	1. Gen.	P0091454AA	A2C19400902	2802003012180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	TG1C
Nissan	Altima (L33)	03.2014			407003JA0B	S180052036	S180052036Z	A2C59507830	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Nissan	Micra (K14)	12.2016		4), 5)	407004CB0B	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Nissan	Murrano (Z51)	10.2014			407003JA0B	S180052036	S180052036Z	A2C59507830	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Nissan	Note (E12)	08.2013			407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Nissan	e-NV200	05.2014	09.2016		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Nissan	e-NV200	10.2016		4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Nissan	Pathfinder (R51, R52)	06.2013			407003JA0B	S180052036	S180052036Z	A2C59507830	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Nissan	Pulsar (C13)	10.2014	09.2016		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Nissan	Pulsar (C13)	10.2016		4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Nissan	Qashqai (J11)	12.2013	09.2016		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Nissan	Qashqai (J11)	10.2016	08.2021	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Nissan	Tiida (C12)	10.2014	09.2016		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Nissan	Tiida (C12)	10.2016	07.2020	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Nissan	X-Trail (T32)	11.2013	09.2016		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	SR II
Nissan	X-Trail (T32)	10.2016	04.2020	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D
Nissan	Teana (J33)	09.2013			407003JA0B	S180052036	S180052036Z	A2C59507830	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0.4 Nm	HUTCH
Nissan	Leaf (Gen2)	01.2018		4), 5)	407004CB0B	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	291000063400	-	TG1D	-	0.4 Nm	TG1D

Car Brand	Model	from year onwards	by month/year	OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/washer
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/Jahr	bis Monat/Jahr	OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz	
Nissan	Juke II	09.2019	4), 5)	407004CB0B	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	2910000063400	-	TG1D	-	0,4 Nm	TG1D
Nissan	Juke III (F16E)	01.2022		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Nissan	Ariya	03.2022		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Nissan	Qashqai (J12)	09.2021		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Nissan	X-Trail	05.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Nissan	Tiida	08.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Nissan	Townstar	10.2021		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Peugeot	4008	11.2014		1612477080	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	HUTCH 1
Peugeot	ION	10.2014	from Org.-Nr.: 13749	1612477080	S180052094	S180052094Z	A2C59507087	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	HUTCH 1
Nissan	NV300 und Combi	06.2021		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900		TG1D Evo			TG1D Evo
Renault	Kangoo und Passenger	01.2022		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900		TG1D Evo			TG1D Evo
Renault	Trafic und Passenger	06.2021		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900		TG1D Evo			TG1D Evo
Renault	Espace V	06.2015	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	2910000063400	-	TG1D	-	0,4 Nm	TG1D
Renault	Fluence	02.2010		40 70 004 35 R	S180052064	S180052064Z	S180084500A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Renault	Kadjar	06.2015	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	2910000063400	-	TG1D	-	0,4 Nm	TG1D
Renault	Koleos	12.2013	03.2015	407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR II
Renault	Koleos II	08.2016		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR II
Renault	Alpine (A110)	01.2018		407003VU0B	A2C82208303, A2C82208304	A2C8220830480	A2C59506227	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR II
Renault	Laguna III	10.2007		40 70 004 35 R	S180052064	S180052064Z	S180084500A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Renault	Latitude	02.2011		40 70 004 35 R	S180052064	S180052064Z	S180084500A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Renault	Megane III	11.2008		40 70 004 35 R	S180052064	S180052064Z	S180084500A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Renault	Megane IV	11.2015	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	2910000063400	-	TG1D	-	0,4 Nm	TG1D
Renault	Scenic III	02.2009		40 70 004 35 R	S180052064	S180052064Z	S180084500A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Renault	Scenic IV	09.2016	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	2910000063400	-	TG1D	-	0,4 Nm	TG1D
Renault	Spider	03.2010		40 70 004 35 R	S180052064	S180052064Z	S180084500A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Renault	Talisman	06.2015	4), 5)	407004CB0A	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	2910000063400	-	TG1D	-	0,4 Nm	TG1D
Renault	Zoe	09.2012	08.2019	40 70 004 35 R	S180052064	S180052064Z	S180084500A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Renault	Zoe II	09.2019	4), 5)	40700 4CB0B	A2C99668703, A2C99668705	A2C9966870380	2910000063400	-	TG1D	-	0,4 Nm	TG1D
Renault	Kadjar Gen 2	02.2021		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Renault	Megane IV Facelift	10.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Renault	Megane e-Tech	10.2021		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Renault	Espace Gen2	10.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Renault	Talisman ph2	07.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Renault	Kangoo Gen 3	09.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Renault	Trafic Gen 2	10.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Renault	Dokker Gen2	04.2020		407006UA0A	A2C19969003	2802003001180	2910000439900	-	TG1D Evo	-	-	TG1D Evo
Suzuki	Across	10.2020		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Alto	06.2014	12.2017	43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Cultus	09.2014	09.2020	43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I

Car Brand	Model	from year onwards	by month/year	OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/washer
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/Jahr	bis Monat/Jahr	OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz	
Suzuki	Grand Vitara	06.2014	01.2019	43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Ignis	01.2017		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Jimny(Gen3)	05.2018		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Jimny	11.2014	04.2018	43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Swift	04.2014	04.2017	43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Swift (RZ/AZ)	05.2017		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Swift Sport (RZ/AZ)	06.2018		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Baleno II	06.2016		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	SX-4	06.2014		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	SX-4 S-Cross	08.2013		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Vitara	02.2015		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Ignis	02/2021		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Jimny(Gen3)	02/2021		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	S-Cross	11/2021		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Suzuki	Swift	02/2021		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I

Car Brand	Model	from year onwards	by month/year	OE Number of Sensor	Marking on Sensor	Order Number Replacement Sensor	Order Number Service-Kit	Order Number Valve Stem only	Generation	Torque for nut	Torque for valve core	Seal/washer	
Fahrzeug-marke	Modell (Baureihe)	ab Monat/Jahr	bis Monat/Jahr	OE Nummer Sensor	Kennzeichnung Sensor	Bestellnummer Aftermarket Sensor	Bestellnummer Service-Kit	Bestellnummer Ventilstamm	Generation	Drehmoment für Überwurfmutter	Drehmoment für Ventileinsatz		
Suzuki	SX4 S-Cross	11/2021		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Suzuki	Vitara	02/2021		43139-61M00, 43130-61M00, 43130-52S01, 43130-52S00, 43130-52S02, 43139-52S11	A2C15319501, A2C15319502	2802003013180	S180084510A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Tesla	Model S MY 2015	09.2014	06.2021	1034602-00-C	A2C10261600	A2C1026160080	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Tesla	Model S MY 2015	09.2014	06.2021	Black valve stem	1074812-00-B	A2C10262100	A2C1026210080	2910000418500	2910000418100	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Tesla	Model X	09.2015	06.2021	1034602-00-C	A2C10261600	A2C1026160080	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Tesla	Model X	09.2015	06.2021	Black valve stem	1074812-00-B	A2C10262100	A2C1026210080	2910000418500	2910000418100	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Tesla	Model 3	07.2018	10.2020	1034602-00-C	A2C10261600	A2C1026160080	A2C59507831	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Tesla	Model 3	07.2018	10.2020	Black valve stem	1074812-00-B	A2C10262100	A2C1026210080	2910000418500	2910000418100	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I
Volvo	C30	10.2006	3)	31302096	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	C30 Electric	12.2010	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	C70	03.2006	3)	31302096	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	S40	01.2004	3)	31302096	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	S60	01.2011	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	S80L	03.2006	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	S80	03.2006	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	V50	04.2004	3)	31302096	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	V60	09.2010	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	V70	03.2006	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	XC60	05.2008	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	
Volvo	XC70	02.2007	3)	31341893	S180052050	S180052050Z	S180084520A	A2C59517072	TG1C	8 Nm	0,4 Nm	SR I	

Restrictions:

- 1) If a service kit for a sensor of type TG1B is needed for the Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda or Volvo brand, use article number S180014561A.
- 2) If a service kit for a sensor of type TG1B is needed for the Hyundai brand, use article number S180014531A.
- 3) These vehicle models are only be equipped with direct tire pressure monitoring systems as option.
- 4) Max. designed speed of TG1D sensors: 200 km/h. Vehicle models with a maximum speed of more than 200 kph have to use a TG1C sensor instead.
- 5) Installation of sensors only in specifically approved OE and spare part rims.
- 6) Sensor also for John Cooper Works variants.
- 7) This vehicle is equipped with a indirect system in the EU. Import cars can still be equipped with a direct TPMS.

Restriktionen:

- 1) Sollte bei den Marken Ford, Jaguar, Landrover, Mazda oder Volvo ein Service-Kit für einen Sensor der Bauform TG1B benötigt werden, dann Artikelnummer S180014561A.
- 2) Sollte bei der Marke Hyundai ein Service-Kit für einen Sensor der Bauform TG1B benötigt werden, dann Artikelnummer S180014531A.
- 3) Diese Fahrzeuge sind ggfs. nur optional mit direktem Reifendruckkontrollsystem ausgestattet.
- 4) Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit für TG1D-Sensoren: 200 km/h. Fahrzeug-Motorisierungen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 200 km/m müssen alternativ einen TG1C Sensor verwenden.
- 5) Verbau von Sensoren nur in spezifisch freigegebenen OE und Ersatzteil-Felgen.
- 6) Sensor auch für John Cooper Works Varianten
- 7) Dieses Fahrzeug wird mit einem indirektem System ausgeliefert. Importfahrzeuge können noch mit direktem RDKS ausgeliefert werden.